

# Informações de lançamento do produto para Salas do Microsoft Teams no Android

Artigo • 24/09/2024

Para obter informações sobre as versões mais recentes da aplicação Teams, consulte [Novidades em Dispositivos Microsoft Teams, Salas do Teams no Android](#).

Seguem-se as versões de firmware mais recentes lançadas através do Microsoft Teams Administração Center.

## Versões de firmware lançadas para a Cloud pública

### Códigos de áudio

 Expandir a tabela

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Audiocodes RXV81	2.6.228	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	4 de setembro de 2024
Códigos de áudio RX-Pad	2.6.228	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	4 de setembro de 2024
Audiocodes RXV200	2.6.228	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	4 de setembro de 2024
Audiocodes RXV81	2.4.121	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	11 de julho de 2024
Códigos de áudio RX-Pad	2.4.121	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	11 de julho de 2024
Audiocodes RXV200	2.4.121	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	11 de julho de 2024
Audiocodes RXV81	2.4.55	Não disponível	1449/1.0.96.2024032804	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	20 de maio de 2024
Códigos de áudio RX-Pad	2.4.55	Não disponível	1449/1.0.96.2024032804	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	20 de maio de 2024
Audiocodes RXV200	2.4.55	Não disponível	1449/1.0.96.2024032804	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	20 de maio de 2024
Audiocodes RXV81	2.2.808	Não disponível	1449/1.0.97.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202310260109.product	1 de março de 2024
Códigos de áudio RX-Pad	2.2.808	Não disponível	1449/1.0.97.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202310260109.product	1 de março de 2024
Audiocodes RXV200	2.2.808	Não disponível	1449/1.0.97.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202310260109.product	1 de março de 2024
Audiocodes RXV81	2.2.335	Não disponível	1449/1.0.97.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	9 de novembro de 2023
Códigos de áudio RX-Pad	2.2.335	Não disponível	1449/1.0.97.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	9 de novembro de 2023
Audiocodes RXV200	2.2.335	Não disponível	1449/1.0.97.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	9 de novembro de 2023
Audiocodes RXV81	2.2.311	Não disponível	1449/1.0.97.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	17 de outubro de 2023

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Códigos de áudio RX-Pad	2.2.311	Não disponível	1449/1.0.97.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	17 de outubro de 2023
Audiocodes RXV81	2.0.369	Não disponível	1449/1.0.97.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	24 de julho de 2023
Códigos de áudio RX-Pad	2.0.369	Não disponível	1449/1.0.97.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	24 de julho de 2023
Audiocodes RXV81	2.0.268	Não disponível	1449/1.0.96.2023041207	5.0.5484.0	1.0.0.202301162118.product	30 de maio de 2023

Cisco

 Expandir a tabela

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Cisco Board Pro 55	11.18.1.8	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de agosto de 2024
Cisco Board Pro 75	11.18.1.8	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de agosto de 2024
Cisco Room Bar	11.18.1.8	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de agosto de 2024
Cisco Room Kit Pro	11.18.1.8	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de agosto de 2024
Cisco Desk Pro	11.18.1.8	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de agosto de 2024
Cisco Room Bar Pro	11.18.1.8	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de agosto de 2024
Cisco Room Kit EQ	11.18.1.8	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de agosto de 2024
Cisco Navigator	11.18.1.8	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de agosto de 2024
Cisco Room Kit EQX	11.18.1.8	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de agosto de 2024
Cisco Board Pro G2 55	11.18.1.8	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de agosto de 2024
Cisco Board Pro G2 75	11.18.1.8	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de agosto de 2024
Cisco Board Pro 55	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	11 de julho de 2024
Cisco Board Pro 75	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	11 de julho de 2024
Cisco Room Bar	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	11 de julho de 2024
Cisco Room Kit Pro	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	11 de julho de 2024
Cisco Desk Pro	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	11 de julho de 2024

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Cisco Room Bar Pro	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	11 de julho de 2024
Cisco Room Kit EQ	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	11 de julho de 2024
Cisco Navigator	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	11 de julho de 2024
Cisco Room Kit EQX	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	11 de julho de 2024
Cisco Board Pro G2 55	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	11 de julho de 2024
Cisco Board Pro G2 75	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	11 de julho de 2024
Cisco Board Pro 55	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	13 de junho de 2024
Cisco Board Pro 75	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	13 de junho de 2024
Cisco Room Bar	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	13 de junho de 2024
Cisco Room Kit Pro	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	13 de junho de 2024
Cisco Desk Pro	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	13 de junho de 2024
Cisco Room Bar Pro	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	13 de junho de 2024
Cisco Room Kit EQ	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	13 de junho de 2024
Cisco Navigator	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	13 de junho de 2024
Cisco Room Kit EQX	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	13 de junho de 2024
Cisco Board Pro G2 55	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	13 de junho de 2024
Cisco Board Pro G2 75	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	13 de junho de 2024
Cisco Board Pro 55	11.15.1.6	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	2 de maio de 2024
Cisco Board Pro 75	11.15.1.6	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	2 de maio de 2024
Cisco Room Bar	11.15.1.6	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	2 de maio de 2024
Cisco Room Kit Pro	11.15.1.6	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	2 de maio de 2024
Cisco Desk Pro	11.15.1.6	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	2 de maio de 2024
Cisco Room Bar Pro	11.15.1.6	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	2 de maio de 2024

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Cisco Room Kit EQ	11.15.1.6	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	2 de maio de 2024
Cisco Navigator	11.15.1.6	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	2 de maio de 2024
Cisco Board Pro 55	11.14.1.5	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	01 de abril de 2024
Cisco Board Pro 75	11.14.1.5	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	01 de abril de 2024
Cisco Room Bar	11.14.1.5	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	01 de abril de 2024
Cisco Room Kit Pro	11.14.1.5	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	01 de abril de 2024
Cisco Desk Pro	11.14.1.5	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	01 de abril de 2024
Cisco Room Bar Pro	11.14.1.5	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	01 de abril de 2024
Cisco Room Kit EQ	11.14.1.5	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	01 de abril de 2024
Cisco Navigator	11.14.1.5	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	01 de abril de 2024
Cisco Board Pro 55	11.11.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	25 de janeiro de 2024
Cisco Board Pro 75	11.11.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	25 de janeiro de 2024
Cisco Room Bar	11.11.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	25 de janeiro de 2024
Cisco Room Kit Pro	11.11.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	25 de janeiro de 2024
Cisco Desk Pro	11.11.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	25 de janeiro de 2024
Cisco Room Bar Pro	11.11.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	25 de janeiro de 2024
Cisco Room Kit EQ	11.11.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	25 de janeiro de 2024
Cisco Navigator	11.11.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	25 de janeiro de 2024
Cisco Board Pro 55	11.10.1.9	11.5.2.5	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	14 de dezembro de 2023
Cisco Board Pro 75	11.10.1.9	11.5.2.5	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	14 de dezembro de 2023
Cisco Room Bar	11.10.1.9	11.5.2.5	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	14 de dezembro de 2023
Cisco Room Kit Pro	11.10.1.9	11.5.2.5	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	14 de dezembro de 2023

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Cisco Desk Pro	11.10.1.9	11.5.2.5	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	14 de dezembro de 2023
Cisco Room Bar Pro	11.10.1.9	11.5.2.5	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	14 de dezembro de 2023
Cisco Room Kit EQ	11.10.1.9	11.5.2.5	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	14 de dezembro de 2023
Cisco Navigator	11.10.1.9	11.5.2.5	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	14 de dezembro de 2023
Cisco Board Pro 55	11.5.2.5	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5882.0	1.0.0.202305022347.product	5 de julho de 2023
Cisco Board Pro 75	11.5.2.5	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5882.0	1.0.0.202305022347.product	5 de julho de 2023
Cisco Room Bar	11.5.2.5	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5882.0	1.0.0.202305022347.product	5 de julho de 2023
Cisco Room Kit Pro	11.5.2.5	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5882.0	1.0.0.202305022347.product	5 de julho de 2023
Cisco Desk Pro	11.5.2.5	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5882.0	1.0.0.202305022347.product	5 de julho de 2023
Cisco Room Bar Pro	11.5.2.5	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5882.0	1.0.0.202305022347.product	5 de julho de 2023
Cisco Room Kit EQ	11.5.2.5	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5882.0	1.0.0.202305022347.product	5 de julho de 2023
Cisco Board Pro 55	11.3.1.16	Não disponível	1449/1.0.96.2023010302	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	30 de março de 2023
Cisco Board Pro 75	11.3.1.16	Não disponível	1449/1.0.96.2023010302	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	30 de março de 2023

DTEN

 Expandir a tabela

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Barra DTEN	1.3.0.4	Não disponível	1449/1.0.96.2024080804	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	20 de setembro de 2024
DTEN D7X 75"	1.6.5.4	Não disponível	1449/1.0.96.2024080804	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	20 de setembro de 2024
DTEN D7X 55"	1.6.5.4	Não disponível	1449/1.0.96.2024080804	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	20 de setembro de 2024
Consola Tátil DTEN Mate	2.3.0.4	Não disponível	1449/1.0.96.2024080804	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	20 de setembro de 2024

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Barra DTEN	1.2.7.1	Não disponível	1449/1.0.96.2024032804	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	2 de julho de 2024
DTEN D7X 75"	1.5.8.3	Não disponível	1449/1.0.96.2024032804	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	2 de julho de 2024
DTEN D7X 55"	1.5.8.3	Não disponível	1449/1.0.96.2024032804	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	2 de julho de 2024
Consola Tátil DTEN Mate	2.2.6.2	Não disponível	1449/1.0.96.2024032804	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	2 de julho de 2024
DTEN D7X 75"	1.5.7.2	Não disponível	1449/1.0.96.2023060802	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	2 de maio de 2024
DTEN D7X 55"	1.5.7.2	Não disponível	1449/1.0.96.2023060802	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	2 de maio de 2024
Consola Tátil DTEN Mate	2.1.4.3	Não disponível	1449/1.0.96.2023060802	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	2 de maio de 2024
DTEN D7X 75"	1.5.5.4	Não disponível	1449/1.0.96.2023060802	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	8 de fevereiro de 2024
DTEN D7X 55"	1.5.5.4	Não disponível	1449/1.0.96.2023060802	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	8 de fevereiro de 2024
Consola Tátil DTEN Mate	2.1.1.1	Não disponível	1449/1.0.96.2023060802	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	8 de fevereiro de 2024
DTEN D7X 75"	1.4.5.2	Não disponível	1449/1.0.96.2023060802	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	7 de dezembro de 2023
Consola Tátil DTEN Mate	2.0.3.0	Não disponível	1449/1.0.96.2023060802	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	7 de dezembro de 2023
Consola Tátil DTEN Mate	2.0.2.0	Não disponível	1449/1.0.96.2023060802	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	14 de setembro de 2023
DTEN D7X 55"	1.4.3.3	Não disponível	1449/1.0.96.2023060802	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	14 de setembro de 2023
DTEN D7X 55"	1.2.7.0	Não disponível	1449/1.0.96.2022120503	5.0.5484.0	1.0.0.202301162118.product	18 de abril de 2023

EPOS

 Expandir a tabela

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
EPOS EXPAND Vision 5T	v2.1.24193.02	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	6 de agosto de 2024
EPOS EXPAND Control 3C	v2.1.24193.02	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	6 de agosto de 2024
EPOS EXPAND Vision 3T	v2.0.24185.02	Não disponível	1449/1.0.96.2024032804	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	6 de agosto de 2024
EPOS EXPAND Vision 5T	v2.0.24113.02	Não disponível	1449/1.0.96.2024032804	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	20 de fevereiro de 2024

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
EPOS EXPAND Control 3C	v2.0.24113.03	Não disponível	1449/1.0.96.2024032804	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	8 de fevereiro de 2024
EPOS EXPAND Vision 5T	v1.9.23365.01	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202310260109.product	20 de fevereiro de 2024
EPOS EXPAND Vision 3T	v1.9.24003.01	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202310260109.product	22 de fevereiro de 2024
EPOS EXPAND Control 3C	v1.9.23365.01	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202310260109.product	8 de fevereiro de 2024
EPOS EXPAND Vision 5T	v1.7.23199.02	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	31 de julho de 2023
EPOS EXPAND Vision 3T	v1.7.23195.03	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	31 de julho de 2023
EPOS EXPAND Control 3C	v1.7.23198.05	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	31 de julho de 2023
EPOS EXPAND Vision 5T	v1.4.23139.07	Não disponível	1449/1.0.96.2023041207	5.0.5484.0	1.0.0.202205230848.product	23 de junho de 2023
EPOS EXPAND Control 3C	v1.4.23139.06	Não disponível	1449/1.0.96.2023041207	5.0.5484.0	1.0.0.202205230848.product	23 de junho de 2023

Jabra

 Expandir a tabela

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Jabra Panacast 50 VBS	3.6.0-31	Não disponível	1449/1.0.96.2024080804	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	11 de setembro de 2024
Jabra Panacast 50 TC	3.6.0-31	Não disponível	1449/1.0.96.2024080804	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	11 de setembro de 2024
Jabra Panacast 50 VBS	2.8.0-15	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	20 de maio de 2024
Jabra Panacast 50 TC	2.8.0-15	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	20 de maio de 2024
Jabra Panacast 50 VBS	1.17.4-1	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	30 de janeiro de 2024
Jabra Panacast 50 TC	1.17.4-1	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	30 de janeiro de 2024

Logitech

 Expandir a tabela

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Logi Rallybar (VR0019)	1.12.268	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	21 de agosto de 2024
Logi Rallybar Mini (VR0020)	1.12.268	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	21 de agosto de 2024
Logi Rallybar (VR0019)	1.12.264	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	2 de julho de 2024
Logi Rallybar Mini (VR0020)	1.12.264	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	2 de julho de 2024
Logi RoomMate (VR0030)	1.12.240	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	2 de julho de 2024
Logi Rallybar Huddle (VR0034)	1.12.135	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	2 de julho de 2024
Logi TAP IP (VR0029)	1.12.184	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	2 de julho de 2024
Logi Rallybar (VR0019)	1.12.252	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	Recordado
Logi Rallybar Mini (VR0020)	1.12.252	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	Recordado
Logi RoomMate (VR0030)	1.12.236	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	Recordado
Logi Rallybar Huddle (VR0034)	1.12.132	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	Recordado
Logi TAP IP (VR0029)	1.12.183	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	Recordado
Logi Rallybar (VR0019)	1.11.291	Não disponível	1449/1.0.96.2023120901	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	Recordado
Logi Rallybar Mini (VR0020)	1.11.291	Não disponível	1449/1.0.96.2023120901	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	Recordado
Logi RoomMate (VR0030)	1.11.232	Não disponível	1449/1.0.96.2023120901	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	Recordado
Logi Rallybar (VR0019)	1.11.254	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	31 de janeiro de 2024
Logi Rallybar Mini (VR0020)	1.11.254	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	31 de janeiro de 2024
Logi RoomMate (VR0030)	1.11.215	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	31 de janeiro de 2024
Logi Rallybar Huddle (VR0034)	1.11.166	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	31 de janeiro de 2024
Logi TAP IP (VR0029)	1.11.202	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	31 de janeiro de 2024
Logi Rallybar (VR0019)	1.10.409	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	6 de dezembro de 2023
Logi Rallybar Mini (VR0020)	1.10.409	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	6 de dezembro de 2023



Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Logi RoomMate (VR0030)	1.10.175	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	6 de dezembro de 2023
Logi Rallybar Huddle (VR0034)	1.10.277	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	6 de dezembro de 2023
Logi TAP IP (VR0029)	1.10.129	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	6 de dezembro de 2023
Logi Rallybar (VR0019)	1.10.369	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	15 de setembro de 2023
Logi Rallybar Mini (VR0020)	1.10.369	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	15 de setembro de 2023
Logi RoomMate (VR0030)	1.10.137	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	15 de setembro de 2023
Logi TAP IP (VR0029)	1.10.121	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	15 de setembro de 2023
Logi Rallybar (VR0019)	1.9.571	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	3 de agosto de 2023
Logi Rallybar Mini (VR0020)	1.9.571	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	3 de agosto de 2023
Logi RoomMate (VR0030)	1.9.372	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	3 de agosto de 2023
Logi Rallybar Huddle (VR0034)	1.10.264	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	3 de agosto de 2023
Logi TAP IP (VR0029)	1.9.504	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	3 de agosto de 2023
Logi Rallybar (VR0019)	1.9.544	Não disponível	1449/1.0.96.2023041207	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	28 de junho de 2023
Logi Rallybar Mini (VR0020)	1.9.544	Não disponível	1449/1.0.96.2023041207	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	28 de junho de 2023
Logi RoomMate (VR0030)	1.9.359	Não disponível	1449/1.0.96.2023041207	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	28 de junho de 2023
Logi TAP IP (VR0029)	1.9.393	Não disponível	1449/1.0.96.2023041207	5.0.5484.0	1.0.0.202305022347.product	28 de junho de 2023
Logi Rallybar (VR0019)	1.8.714	Não disponível	1449/1.0.96.2023031201	5.0.5484.0	1.0.0.202301162118.product	6 de abril de 2023
Logi Rallybar Mini (VR0020)	1.8.714	Não disponível	1449/1.0.96.2023031201	5.0.5484.0	1.0.0.202301162118.product	6 de abril de 2023
Logi RoomMate (VR0030)	1.8.575	Não disponível	1449/1.0.96.2023031201	5.0.5484.0	1.0.0.202301162118.product	6 de abril de 2023
Logi TAP IP (VR0029)	1.8.558	Não disponível	1449/1.0.96.2023031201	5.0.5484.0	1.0.0.202301162118.product	6 de abril de 2023
Logi Rallybar (VR0019)	1.8.295	Não disponível	1449/1.0.96.2022090606	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	26 de fevereiro de 2023

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Logi Rallybar Mini (VR0020)	1.8.295	Não disponível	1449/1.0.96.2022090606	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	26 de fevereiro de 2023
Logi RoomMate (VR0030)	1.8.536	Não disponível	1449/1.0.96.2022090606	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	26 de fevereiro de 2023

Puro

 Expandir a tabela

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Neat Bar Gen2	NFE1.20240620.1740	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	23 de agosto de 2024
Barra Arrumada	NFB1.20240620.0015	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	23 de agosto de 2024
Neat Bar Pro	NFD1.20240620.1740	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	23 de agosto de 2024
Quadro Limpo	NFC1.20240620.0015	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	23 de agosto de 2024
Quadro Limpo 50	NFH1.20240620.1740	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	23 de agosto de 2024
Consola tátil Neat Pad	NFA1.20240620.1740	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	23 de agosto de 2024
Neat Bar Gen2	NFE1.20240516.0009	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	21 de junho de 2024
Barra Arrumada	NFB1.20240516.0658	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	21 de junho de 2024
Neat Bar Pro	NFD1.20240516.0007	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	21 de junho de 2024
Quadro Limpo	NFC1.20240516.0658	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	21 de junho de 2024
Quadro Limpo 50	NFH1.20240516.0007	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	21 de junho de 2024
Consola tátil Neat Pad	NFA1.20240516.0501	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	21 de junho de 2024
Neat Bar Gen2	NFE1.20240312.0005	Não disponível	1449/1.0.96.2024030101	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	18 de abril de 2024
Barra Arrumada	NFB1.20240312.0005	Não disponível	1449/1.0.96.2024030101	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	17 de abril de 2024
Neat Bar Pro	NFD1.20240312.0005	Não disponível	1449/1.0.96.2024030101	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	17 de abril de 2024
Quadro Limpo	NFC1.20240312.0005	Não disponível	1449/1.0.96.2024030101	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	17 de abril de 2024
Quadro Limpo 50	NFH1.20240312.0005	Não disponível	1449/1.0.96.2024030101	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	17 de abril de 2024

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Consola tátil Neat Pad	NFA1.20240312.0503	Não disponível	1449/1.0.96.2024030101	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	17 de abril de 2024
Barra Arrumada	NFB1.20240120.0007	Não disponível	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	21 de fevereiro de 2024
Neat Bar Pro	NFD1.20240120.0009	Não disponível	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	21 de fevereiro de 2024
Quadro Limpo	NFC1.20240120.0007	Não disponível	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	21 de fevereiro de 2024
Quadro Limpo 50	NFH1.20240120.0009	Não disponível	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	21 de fevereiro de 2024
Consola tátil Neat Pad	NFA1.20240120.0109	Não disponível	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	21 de fevereiro de 2024
Barra Arrumada	NFB1.20230928.0015	NFB1.20230504.0019	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	10 de janeiro de 2024
Neat Bar Pro	NFD1.20230928.0015	NFD1.20230504.0025	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	10 de janeiro de 2024
Quadro Limpo	NFC1.20230928.0015	NFC1.20230504.0019	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	10 de janeiro de 2024
Quadro Limpo 50	NFH1.20230928.0015	Não disponível	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	10 de janeiro de 2024
Consola tátil Neat Pad	NFA1.20230928.0116	NFA1.20230504.0202	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	10 de janeiro de 2024
Neat Bar Pro	NFD1.20230504.0027	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	26 de setembro de 2023
Barra Arrumada	NFB1.20230504.0019	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	11 de agosto de 2023
Neat Bar Pro	NFD1.20230504.0025	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	11 de agosto de 2023
Quadro Limpo	NFC1.20230504.0019	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	11 de agosto de 2023
Consola tátil Neat Pad	NFA1.20230504.0202	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	11 de agosto de 2023
Barra Arrumada	NFB1.20221128.0011	Não disponível	1449/1.0.96.2022120503	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	3 de abril de 2023
Neat Bar Pro	NFD1.20221128.0011	Não disponível	1449/1.0.96.2022120503	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	3 de abril de 2023
Quadro Limpo	NFC1.20221128.0011	Não disponível	1449/1.0.96.2022120503	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	3 de abril de 2023
Consola tátil Neat Pad	NFA1.20221128.0007	Não disponível	1449/1.0.96.2022120503	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	3 de abril de 2023

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Barra Arrumada	NFB1.20221128.0009	Não disponível	1449/1.0.96.2022120503	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	16 de fevereiro de 2023
Neat Bar Pro	NFD1.20221128.0009	Não disponível	1449/1.0.96.2022120503	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	16 de fevereiro de 2023
Quadro Limpo	NFC1.20221128.0009	Não disponível	1449/1.0.96.2022120503	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	16 de fevereiro de 2023
Consola tátil Neat Pad	NFA1.20221128.0005	Não disponível	1449/1.0.96.2022120503	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	16 de fevereiro de 2023

HP | Poli

 Expandir a tabela

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Poly Studio X30	4.2.2-408037	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	21 de junho de 2024
Poly Studio X50	4.2.2-408037	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	21 de junho de 2024
Poly Studio X52	4.2.2-408037	4.1.0.382189	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	21 de junho de 2024
Poly Studio X70	4.2.2-408037	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	21 de junho de 2024
Poly Studio G7500	4.2.2-408037	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	21 de junho de 2024
Poly TC8	6.0.2-211698	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	21 de junho de 2024
Poly TC10	6.0.2-211698	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	21 de junho de 2024
Poly Studio X30	4.2.0-396113	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	2 de maio de 2024
Poly Studio X50	4.2.0-396113	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	2 de maio de 2024
Poly Studio X52	4.2.0-396113	4.1.0.382189	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	2 de maio de 2024
Poly Studio X70	4.2.0-396113	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	2 de maio de 2024
Poly Studio G7500	4.2.0-396113	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	2 de maio de 2024
Poly TC8	6.0.0-211616	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	2 de maio de 2024
Poly TC10	6.0.0-211616	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	2 de maio de 2024

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Poly Studio X30	4.1.3.394009	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	13 de fevereiro de 2024
Poly Studio X50	4.1.3.394009	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	13 de fevereiro de 2024
Poly Studio X52	4.1.3.394009	4.1.0.382189	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	13 de fevereiro de 2024
Poly Studio X70	4.1.3.394009	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	13 de fevereiro de 2024
Poly Studio G7500	4.1.3.394009	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	13 de fevereiro de 2024
Poly TC8	4.1.3.211457	Não disponível	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	13 de fevereiro de 2024
Poly TC10	4.1.3.211457	Não disponível	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	13 de fevereiro de 2024
Poly Studio X30	4.1.2-388101	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	14 de dezembro de 2023
Poly Studio X50	4.1.2-388101	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	14 de dezembro de 2023
Poly Studio X52	4.1.2-388101	4.1.0.382189	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	14 de dezembro de 2023
Poly Studio X70	4.1.2-388101	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	14 de dezembro de 2023
Poly Studio G7500	4.1.2-388101	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	14 de dezembro de 2023
Poly TC8	4.1.2-211367	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	14 de dezembro de 2023
Poly TC10	4.1.2-211367	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	14 de dezembro de 2023
Poly Studio X30	4.1.0_00.180034	4.1.0.382263	1449/1.0.96.2023090601	5.0.5954.0	1.0.0.202306202019.product	5 de outubro de 2023
Poly Studio X50	4.1.0_00.180034	4.1.0.382263	1449/1.0.96.2023090601	5.0.5954.0	1.0.0.202306202019.product	5 de outubro de 2023
Poly Studio X52	4.1.0_00.180034	Não disponível	1449/1.0.96.2023090601	5.0.5954.0	1.0.0.202306202019.product	5 de outubro de 2023
Poly Studio X70	4.1.0_00.180034	4.1.0.382263	1449/1.0.96.2023090601	5.0.5954.0	1.0.0.202306202019.product	5 de outubro de 2023

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Poly Studio G7500	4.1.0_00.180034	4.1.0.382263	1449/1.0.96.2023090601	5.0.5954.0	1.0.0.202306202019.product	5 de outubro de 2023
Poly TC8	4.1.0.211230	Não disponível	1449/1.0.96.2023090601	5.0.5954.0	1.0.0.202306202019.product	5 de outubro de 2023
Poly TC10	4.1.0.211230	Não disponível	1449/1.0.96.2023090601	5.0.5954.0	1.0.0.202306202019.product	5 de outubro de 2023
Poly Studio X30	4.1.0.382263	3.14.1.374010	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	28 de agosto de 2023
Poly Studio X50	4.1.0.382263	3.14.1.374010	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	28 de agosto de 2023
Poly Studio X52	4.1.0.382263	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	28 de agosto de 2023
Poly Studio X70	4.1.0.382263	3.14.1.374010	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	28 de agosto de 2023
Poly Studio G7500	4.1.0.382263	3.14.1.374010	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	28 de agosto de 2023
Poly TC8	4.1.0.211200	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	28 de agosto de 2023
Poly TC10	4.1.0.211200	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	28 de agosto de 2023
Poly Studio X52	4.1.0.382189	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5882.0	1.0.0.202305022347.product	3 de julho de 2023
Poly TC10	4.1.0.211109	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5882.0	1.0.0.202305022347.product	3 de julho de 2023
Poly Studio X30	4.0.2.384012	3.14.1.374010	1449/1.0.96.2023031201	5.0.5484.0	1.0.0.202301162118.product	16 de junho de 2023
Poly Studio X50	4.0.2.384012	3.14.1.374010	1449/1.0.96.2023031201	5.0.5484.0	1.0.0.202301162118.product	16 de junho de 2023
Poly Studio X70	4.0.2.384012	Não disponível	1449/1.0.96.2023031201	5.0.5484.0	1.0.0.202301162118.product	16 de junho de 2023
Poly Studio G7500	4.0.2.384012	Não disponível	1449/1.0.96.2023031201	5.0.5484.0	1.0.0.202301162118.product	16 de junho de 2023
Poly TC8	4.0.2.211096	Não disponível	1449/1.0.96.2023031201	5.0.5484.0	1.0.0.202301162118.product	16 de junho de 2023
Poly Studio X30	4.0.1.380048	3.14.1.374010	1449/1.0.96.2023031201	5.0.5484.0	1.0.0.202301162118.product	3 de maio de 2023
Poly Studio X50	4.0.1.380048	3.14.1.374010	1449/1.0.96.2023031201	5.0.5484.0	1.0.0.202301162118.product	3 de maio de 2023
Poly Studio X70	4.0.1.380048	Não disponível	1449/1.0.96.2023031201	5.0.5484.0	1.0.0.202301162118.product	3 de maio de 2023
Poly Studio G7500	4.0.1.380048	Não disponível	1449/1.0.96.2023031201	5.0.5484.0	1.0.0.202301162118.product	3 de maio de 2023
Poly TC8	4.0.1.211044	Não disponível	1449/1.0.96.2023031201	5.0.5484.0	1.0.0.202301162118.product	3 de maio de 2023
Poly Studio X30	4.0.0-376092	Não disponível	1449/1.0.96.2022120503	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	23 de março de 2023

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Poly Studio X50	4.0.0-376092	Não disponível	1449/1.0.96.2022120503	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	23 de março de 2023
Poly Studio X70	4.0.0-376092	Não disponível	1449/1.0.96.2022120503	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	23 de março de 2023
Poly Studio G7500	4.0.0-376092	Não disponível	1449/1.0.96.2022120503	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	23 de março de 2023
Poly TC8	4.0.0.210993	Não disponível	1449/1.0.96.2022120503	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	23 de março de 2023

Yealink

 Expandir a tabela

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Barra de Reuniões yealink A10	278.320.0.48	Não disponível	1449/1.0.96.2024080804	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	17 de setembro de 2024
Barra de Reuniões yealink A20	133.320.0.46	Não disponível	1449/1.0.96.2024080804	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	17 de setembro de 2024
Barra de Reuniões do Yealink A30	133.320.0.46	Não disponível	1449/1.0.96.2024080804	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	17 de setembro de 2024
Barra de Reuniões yealink A40	289.320.0.31	Não disponível	1449/1.0.96.2024080804	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.productt	17 de setembro de 2024
Yealink MeetingBoard 65"	155.15.0.71	Não disponível	1449/1.0.96.2024080804	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	17 de setembro de 2024
Yealink MeetingBoard 86"	155.15.0.71	Não disponível	1449/1.0.96.2024080804	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	17 de setembro de 2024
Yealink CTP18	137.320.0.53	Não disponível	1449/1.0.96.2024080804	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	17 de setembro de 2024
Yealink CTP25	311.320.0.25	Não disponível	1449/1.0.96.2024080804	5.0.6152.0	1.0.0.202402202353.product	18 de setembro de 2024
Barra de Reuniões yealink A10	278.320.0.36	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	15 de fevereiro de 2024
Barra de Reuniões yealink A20	133.320.0.39	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	15 de fevereiro de 2024
Barra de Reuniões do Yealink A30	133.320.0.39	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	15 de fevereiro de 2024
Yealink MeetingBoard 65"	155.15.0.65	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	7 de fevereiro de 2024

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento
Yealink MeetingBoard 86"	155.15.0.65	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	7 de fevereiro de 2024
Yealink CTP18	137.320.0.50	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	15 de fevereiro de 2024
Barra de Reuniões yealink A10	278.320.0.32	278.320.0.17	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	14 de dezembro de 2023
Barra de Reuniões yealink A20	133.320.0.35	133.320.0.18	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	14 de dezembro de 2023
Barra de Reuniões do Yealink A30	133.320.0.35	133.320.0.18	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	14 de dezembro de 2023
Yealink MeetingBoard 65"	155.15.0.59	155.15.0.46	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	14 de dezembro de 2023
Yealink MeetingBoard 86"	155.15.0.59	155.15.0.46	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	14 de dezembro de 2023
Yealink CTP18	137.320.0.40	137.320.0.29	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202306202019.product	14 de dezembro de 2023
Yealink DeskVisionA24	156.15.0.32	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	20 de setembro de 2023
Yealink MeetingBoard 65"	155.15.0.37	Não disponível	1449/1.0.96.2022120503	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	31 de março de 2023
Yealink MeetingBoard 86"	155.15.0.37	Não disponível	1449/1.0.96.2022120503	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	31 de março de 2023
Barra de Reuniões yealink A20	133.320.0.8	Não disponível	1449/1.0.96.2022120503	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	22 de fevereiro de 2023
Barra de Reuniões do Yealink A30	133.320.0.8	Não disponível	1449/1.0.96.2022120503	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	22 de fevereiro de 2023
Yealink CTP18	133.320.0.10	Não disponível	1449/1.0.96.2022120503	5.0.5484.0	1.0.0.202209060820.product	22 de fevereiro de 2023

# Versões de firmware lançadas para clouds federais

Cisco

 Expandir a tabela



Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento	Cloud
Cisco Board Pro 55	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	6 de agosto de 2024	GCCH
Cisco Board Pro 75	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	6 de agosto de 2024	GCCH
Cisco Room Bar	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	6 de agosto de 2024	GCCH
Cisco Room Kit Pro	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	6 de agosto de 2024	GCCH
Cisco Desk Pro	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	6 de agosto de 2024	GCCH
Cisco Room Bar Pro	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	6 de agosto de 2024	GCCH
Cisco Room Kit EQ	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	6 de agosto de 2024	GCCH
Cisco Navigator	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	6 de agosto de 2024	GCCH
Cisco Room Kit EQX	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	6 de agosto de 2024	GCCH
Cisco Board Pro G2 55	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	6 de agosto de 2024	GCCH
Cisco Board Pro G2 75	11.17.1.11	Não disponível	1449/1.0.96.2024061103	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	6 de agosto de 2024	GCCH
Cisco Board Pro 55	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de junho de 2024	GCCH
Cisco Board Pro 75	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de junho de 2024	GCCH
Cisco Room Bar	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de junho de 2024	GCCH
Cisco Room Kit Pro	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de junho de 2024	GCCH
Cisco Desk Pro	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de junho de 2024	GCCH
Cisco Room Bar Pro	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de junho de 2024	GCCH
Cisco Room Kit EQ	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de junho de 2024	GCCH
Cisco Navigator	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de junho de 2024	GCCH
Cisco Room Kit EQX	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de junho de 2024	GCCH
Cisco Board Pro G2 55	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de junho de 2024	GCCH
Cisco Board Pro G2 75	11.16.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	26 de junho de 2024	GCCH
Cisco Board Pro 55	11.11.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	25 de janeiro de 2024	GCCH

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento	Cloud
Cisco Board Pro 75	11.11.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	25 de janeiro de 2024	GCCH
Cisco Room Bar	11.11.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	25 de janeiro de 2024	GCCH
Cisco Room Kit Pro	11.11.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	25 de janeiro de 2024	GCCH
Cisco Desk Pro	11.11.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	25 de janeiro de 2024	GCCH
Cisco Room Bar Pro	11.11.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	25 de janeiro de 2024	GCCH
Cisco Room Kit EQ	11.11.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	25 de janeiro de 2024	GCCH
Cisco Navigator	11.11.1.10	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	25 de janeiro de 2024	GCCH

Logitech

 Expandir a tabela

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento	Cloud
Logi Rallybar (VR0019)	1.12.264	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	23 de agosto de 2024	
Logi Rallybar Mini (VR0020)	1.12.264	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	23 de agosto de 2024	
Logi RoomMate (VR0030)	1.12.240	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	23 de agosto de 2024	
Logi Rallybar Huddle (VR0034)	1.12.135	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	23 de agosto de 2024	
Logi TAP IP (VR0029)	1.12.184	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.5484.0	1.0.0.202402202353.product	23 de agosto de 2024	
Logi RoomMate (VR0030)	1.11.215	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	20 de fevereiro de 2024	GCCH
Logi TAP IP (VR0029)	1.11.202	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	20 de fevereiro de 2024	GCCH
Logi RoomMate (VR0030)	1.10.175	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	2 de fevereiro de 2023	GCCH
Logi TAP IP (VR0029)	1.10.129	Não disponível	1449/1.0.96.2023062301	5.0.5484.0	1.0.0.202306202019.product	2 de fevereiro de 2023	GCCH

HP | Poli

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento	Cloud
Poly Studio X30	4.2.0-396113	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	7 de maio de 2024	GCCH
Poly Studio X50	4.2.0-396113	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	7 de maio de 2024	GCCH
Poly Studio X52	4.2.0-396113	4.1.0.382189	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	7 de maio de 2024	GCCH
Poly Studio X70	4.2.0-396113	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	7 de maio de 2024	GCCH
Poly Studio G7500	4.2.0-396113	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	7 de maio de 2024	GCCH
Poly TC8	6.0.0-211616	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	7 de maio de 2024	GCCH
Poly TC10	6.0.0-211616	Não disponível	1449/1.0.96.2024020802	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	7 de maio de 2024	GCCH
Poly Studio X30	4.1.3.394009	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	27 de fevereiro de 2024	GCCH
Poly Studio X50	4.1.3.394009	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	27 de fevereiro de 2024	GCCH
Poly Studio X52	4.1.3.394009	4.1.0.382189	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	27 de fevereiro de 2024	GCCH
Poly Studio X70	4.1.3.394009	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	27 de fevereiro de 2024	GCCH
Poly Studio G7500	4.1.3.394009	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	27 de fevereiro de 2024	GCCH
Poly TC8	4.1.3.211457	Não disponível	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	27 de fevereiro de 2024	GCCH
Poly TC10	4.1.3.211457	Não disponível	1449/1.0.96.2023120801	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	27 de fevereiro de 2024	GCCH
Poly Studio X30	4.1.2-388101	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	23 de janeiro de 2024	GCCH
Poly Studio X50	4.1.2-388101	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	23 de janeiro de 2024	GCCH
Poly Studio X52	4.1.2-388101	4.1.0.382189	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	23 de janeiro de 2024	GCCH
Poly Studio X70	4.1.2-388101	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	23 de janeiro de 2024	GCCH

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento	Cloud
Poly Studio G7500	4.1.2-388101	4.1.0_00.180034	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	23 de janeiro de 2024	GCCH
Poly TC8	4.1.2-211367	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	23 de janeiro de 2024	GCCH
Poly TC10	4.1.2-211367	Não disponível	1449/1.0.96.2023111001	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	23 de janeiro de 2024	GCCH
Poly Studio X30	4.0.2.384012	3.14.1.374010	5.0.5484.0	1449/1.0.96.2023031201	1.0.0.202301162118.product	16 de junho de 2023	GCCH
Poly Studio X50	4.0.2.384012	3.14.1.374010	5.0.5484.0	1449/1.0.96.2023031201	1.0.0.202301162118.product	16 de junho de 2023	GCCH
Poly Studio X70	4.0.2.384012	Não disponível	5.0.5484.0	1449/1.0.96.2023031201	1.0.0.202301162118.product	16 de junho de 2023	GCCH
Poly Studio G7500	4.0.2.384012	Não disponível	5.0.5484.0	1449/1.0.96.2023031201	1.0.0.202301162118.product	16 de junho de 2023	GCCH
Poly TC8	4.0.2.211096	Não disponível	5.0.5484.0	1449/1.0.96.2023031201	1.0.0.202301162118.product	16 de junho de 2023	GCCH

Puro

 Expandir a tabela

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento	Cloud
Neat Bar Gen2	NFE1.20240516.0009	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	6 de julho de 2024	GCCH
Barra Arrumada	NFB1.20240516.0658	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	6 de julho de 2024	GCCH
Neat Bar Pro	NFD1.20240516.0007	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	6 de julho de 2024	GCCH
Quadro Limpo	NFC1.20240516.0658	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	6 de julho de 2024	GCCH
Quadro Limpo 50	NFH1.20240516.0007	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	6 de julho de 2024	GCCH
Consola tátil Neat Pad	NFA1.20240516.0501	Não disponível	1449/1.0.96.2024042606	5.0.6061.0	1.0.0.202402202353.product	6 de julho de 2024	GCCH
Neat Bar Gen2	NFE1.20240312.0005	Não disponível	1449/1.0.96.2024032804	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	30 de abril de 2024	GCCH
Barra Arrumada	NFB1.20240312.0005	Não disponível	1449/1.0.96.2024032804	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	30 de abril de 2024	GCCH
Neat Bar Pro	NFD1.20240312.0005	Não disponível	1449/1.0.96.2024032804	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	30 de abril de 2024	GCCH
Quadro Limpo	NFC1.20240312.0005	Não disponível	1449/1.0.96.2024032804	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	30 de abril de 2024	GCCH

Modelo de dispositivo	Versão mais recente do Firmware	Versão mínima do Firmware necessária	Cliente Teams	Portal da Empresa	Agente Administração	Data de lançamento	Cloud
Quadro Limpo 50	NFH1.20240312.0005	Não disponível	1449/1.0.96.2024032804	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	30 de abril de 2024	GCCH
Consola tátil Neat Pad	NFA1.20240312.0503	Não disponível	1449/1.0.96.2024032804	5.0.6061.0	1.0.0.202310260109.product	30 de abril de 2024	GCCH

## Comentários

Esta página foi útil? 

👍 Yes

👎 No

[Fornecer comentários sobre o produto](#)